



Утверждаю

Директор МБУДО СШ №2 г.Донецка
Колтовскова О.И.

Приказ от 18.11.2025г. № 226

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта для инвалидов и предоставляемых на нём дополнительных
образовательных и спортивно-оздоровительных услуг
в сфере физической культуры и спорта
МБУДО СШ №2 г.Донецка

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка).

1.2. Адрес объекта: 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4310 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7052 87 кв. м кв. м

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта:

Частичный 2016(крыша), 2023 год - стены, полы, 2024год - потолок, 2025 (замена осветительных приборов в спортивных залах спортивного комплекса)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: ежегодно, плановый текущий ремонт в спортивных залах спортивного комплекса;

капитального: частичный - 2026 (капитальный ремонт санузлов и душевых в спортивном комплексе)

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №2 муниципального образования «Город Донецк»
краткое наименование согласно Уставу: МБУДО СШ №2 г.Донецка.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

муниципальная): муниципальная

Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное учреждение «Отдел культуры и спорта администрации г.Донецк»

Адрес вышестоящей организации: 346330, г. Донецк, Ростовской область проспект Мира, 35,
телефон: 8 (86368) 2-09-00; другие координаты:

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт

Виды оказываемых услуг: предоставление дополнительных образовательных услуг для детей 4-18 лет спортивно-оздоровительной направленности, организация досуга; предоставление спортивно-оздоровительных услуг доступных для широких слоев

населения

2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человека, при проведении плановых городских мероприятий, еще плюс до 100 и более человек (в зависимости от масштаба мероприятия)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- пассажирский транспорт по маршруту № 1а следует от п.Гундоровский , через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. Двдцатка, п. ЦОФ и в обратном направлении;

- пассажирский транспорт по маршруту № 2 п. Марьено, через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. Двдцатка, п.Западный и в обратном направлении;

- пассажирский транспорт по маршруту № 15, п. Ореховка, через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. ш.2-я Северная и в обратном направлении;

- пассажирский транспорт по маршруту № 4: п.Станичный, п. Восточный, центр города, спортивный комплекс, промузел и в обратном направлении;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м,

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.,

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

<*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"

5	с нарушениями слуха	"ДУ"
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ"

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У); ДУ-(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ-(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К, О, Г, У) ДУ-(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-(С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-(С)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью, избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Полная доступность объекта может быть обеспечена при организации и выполнении следующих мероприятий:

Вход (входы) в здание:

- расширение и обустройство проемов входной двери для доступа МГН в зону бассейна;
- установка поручней (ограждений) на высоте не менее 0,8 м на крыльце главного входа в административное здание, противоскользящего покрытия входной группы.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- организация зоны для коляски на первом этаже;
- обустройство лестницы ведущей к бассейну откидным пандусом для колясок;
- установка тактильных указателей номера этажа на поручнях;
- установка поручней-отбойников в спортивных залах здания;
- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании.

Санитарно-гигиенические помещения

- реконструкция и установка дополнительного вспомогательного оборудования: (опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений) в санузле для МГН категории «К» и «О» в бассейне;

- установка скатов для преодоления порогов в душевой бассейна;

- установка дополнительного вспомогательного оборудования: опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений в санузле в вестибюле здания.

Зальная форма

- установка стационарного подъемника для бассейна;

- установка поручней-отбойников в спортивных залах здания.

Система информации и связи (на всех зонах)

- установка символов доступности во всех доступных для МГН помещениях;
- установка указателей направления, указывающих путь к ближайшему доступному элементу;
- установка системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;
- предусмотреть визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13.130);
- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность объекта **для инвалидов с умственными нарушениями**.

Доступность объекта **для инвалидов с нарушением зрения** может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи, что обеспечит условную доступность; на втором этапе (при наличии таких посетителей) рекомендуется комплексное развитие системы информации и навигации на объекте с использованием контрастных и тактильных схем, предупреждающих на всех путях движения дублирование основной информации рельефно – точечным шрифтом.

Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным.

Обеспечить условия полной доступности инвалидов **с нарушениями опорно – двигательного аппарата** возможно путём проведения ремонтных работ по установлению поручней, противоскользящего покрытия входной группы, более удобного размещения оборудования, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета).

Обеспечить условия доступности объекта для инвалидов, передвигающихся **на инвалидных колясках** возможно только путём оказания ситуационной помощи персонала, а впоследствии проведения ремонтных работ и организационных мероприятий: оснащение доступной входной группы, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета). Доступ этой категории на 2,3 этажи не целесообразен.

Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов здания спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2025-2035 годы.

4. Управленческое решение

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: Обновление разметки на стоянке машин для инвалидов; Капитальный ремонт: - работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы, ремонт асфальтного покрытия, установка пандуса на тротуарных ступеньках, устройство съездов с тротуара оборудование установка визуальной информации, тактильных обозначений.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: Оборудование входа: - поручнем (ограждение) на существующем пандусе снаружи здания школы на высоте не менее 0,8 м на крыльце главного входа в здание, - оснащение противоскользящем покрытием существующих пандусов входной группы из резинового рулонного покрытия; - устройство коньков перед входными дверями школы; - организация зоны для коляски на первом этаже; - оснащение тактильными обозначениями.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: организационные мероприятия: приобретение оборудования, установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей. Капитальный ремонт: устройство подъездных путей внутри помещений с целью доступа МНГ в помещение бассейна. - обустройство лестницы ведущей к бассейну откидным пандусом для колясок; - установка тактильных указателей номера этажа на поручнях; - установка поручней-отбойников в спортивных залах здания; - частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <i>Зальная форма</i>	- установка стационарного подъёмника для бассейна; - установка тактильных полос по путям следования инвалидов к месту занятия; - установка поручней-отбойников в спортивных залах здания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: организационные мероприятия по реконструкции и установке дополнительного вспомогательного оборудования: (опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений) в санузле для МГН категории «К» и «О» в бассейне; - установка скатов для преодоления порогов в душевой бассейна; - установка дополнительного вспомогательного оборудования: опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений в санузле в вестибюле здания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР: Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы
7	Пути движения к объекту(от	Индивидуальное решение с ТСР: работы по изготовлению визуальных и тактильных

	остановки транспорта)	табличек, мнемосхемы, ремонт асфальтного покрытия, установка пандуса на тротуарных ступеньках, устройство съездов с тротуара
8	Все зоны и участки	Текущий и Капитальный ремонт: Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, пандусов

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ предусмотрен только при выделении средств из регионального и/или местного бюджетов, на данный момент ремонт не предусмотрен из – за отсутствия финансирования, в рамках исполнения **Проекта «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения здания МБУДО СШ №2 в г.Донецке Ростовской области», 2017-П-14.02-МНГ**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Условная доступность для всех категорий инвалидов при оказании помощи персонала 4.4.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование с учредителем **Муниципальное учреждение «Отдел культуры и спорта администрации г.Донецк»**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование _____ документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Не имеется**

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 18.11.2025г.
2. Акта обследования объекта: N акта от 18.11.2025г.
3. Решения Комиссии от 18.11.2025г.



Утверждаю
Директор МБУДО СШ №2 г.Донецка
Колтовскова О.И.

Приказ от 18.11.2025г. № 226

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школа №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка).

1.2. Адрес объекта: 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4310 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), 7052,87 кв. м

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта:

Частичный капитальный ремонт: 2016г. крыша, 2023 – стены, полы, 2024 год- потолок, 2025 год (замена осветительных приборов спортивных залах спортивного комплекса).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2026год - плановый текущий ремонт;

капитального: частичный – 2026 год(капитальный ремонт санузлов и душевых в спортивном комплексе)

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная,

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11.

Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное учреждение «Отдел культуры и спорта администрации г.Донецка»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346330, г. Донецк, Ростовской область, пер. Гагарина, д. 9, телефон: 8 (86368) 2-09-00

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: физическая культура и спорт

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление дополнительных образовательных услуг для детей 4-18 лет спортивно-оздоровительной направленности, организация досуга; предоставление спортивно-оздоровительных услуг доступных для широких слоев населения

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **220 человека, при проведении плановых городских мероприятий. еще плюс до ста и более человек (в зависимости от масштаба**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),

- пассажирский транспорт по маршруту № 1а следует от п.Гундоровский , через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. Двдцатка, п. ЦОФ и в обратном направлении;

- пассажирский транспорт по маршруту № 2 п. Марьено, через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. Двдцатка, п.Западный и в обратном направлении;

- пассажирский транспорт по маршруту № 15, п. Ореховка, через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. ш.2-я Северная и в обратном направлении;

- пассажирский транспорт по маршруту № 4: п.Станичный, п. Восточный, центр города, спортивный комплекс, промүзел и в обратном направлении;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **30 м,**

3.2.2. время движения (пешком) **1 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **Да**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет**

их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

Таблица 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"
5	с нарушениями слуха	"ДУ"
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ"

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Таблица 4. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: Обновление разметки на стоянке машин для инвалидов; Капитальный ремонт: - работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы, ремонт асфальтного покрытия, установка пандуса на тротуарных ступеньках, устройство съездов с тротуара оборудование установка визуальной информации, тактильных обозначений.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: Оборудование входа: - поручнем (ограждение) на существующем пандусе снаружи здания школы на высоте не менее 0,8 м на крыльце главного входа в здание, - оснащение противоскользящем покрытием существующих пандусов входной группы из резинового рулонного покрытия; - устройство коньков перед входными дверями школы; - организация зоны для коляски на первом этаже; - оснащение тактильными обозначениями.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: организационные мероприятия: приобретение оборудования, установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей. Капитальный ремонт: устройство подъездных путей внутри помещений с целью доступа МНГ в помещение бассейна. - обустройство лестницы ведущей к бассейну откидным пандусом для колясок; - установка тактильных указателей номера этажа на поручнях; - установка поручней-отбойников в спортивных залах здания; - частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <i>Зальная форма</i>	Текущий ремонт: - установка тактильных полос по путям следования инвалидов к месту занятия; - установка поручней-отбойников в спортивных залах здания. Капитальный ремонт: - установка стационарного подъемника для бассейна;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: организационные мероприятия по реконструкции и установке дополнительного вспомогательного оборудования: (опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений) в санузле для МНГ категории «К» и «О» в бассейне;

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- пассажирский транспорт по маршруту № 1а следует от п.Гундоровский, через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. Двдцатка, п. ЦОФ и в обратном направлении;
- пассажирский транспорт по маршруту № 2 п. Марьено, через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. Двдцатка, п.Западный и в обратном направлении;
- пассажирский транспорт по маршруту № 15, п. Ореховка, через 2,3 мкр, центр города, спортивный комплекс, п. ш.2-я Северная и в обратном направлении;
- пассажирский транспорт по маршруту № 4: п.Станичный, п. Восточный, центр города, спортивный комплекс, промузел и в обратном направлении;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 30 м

3.2.2 время движения (пешком) - 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: перерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Таблица 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"
5	с нарушениями слуха	"ДУ"
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ"

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

		- установка скатов для преодоления порогов в душевой бассейна; - установка дополнительного вспомогательного оборудования: опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений в санузле в вестибюле здания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП: Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы
7	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП: работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы, ремонт асфальтного покрытия, установка пандуса на тротуарных ступеньках, устройство съездов с тротуара
8	Все зоны и участки	Текущий и Капитальный ремонт: Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, пандусов

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации.



Утверждаю
Директор МБУДО СШ №2 г.Донецка
Колтовскова О.И.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы
№2 муниципального образования «Город Донецк»**

От 18.11.2025г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка).

1.2. Адрес объекта: 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажей, 4310 кв. м
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7052 87 кв. м кв. м

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта:

Частичный 2016(крыша), 2023 год - стены, полы, 2024год - потолок, 2025 - замена осветительных приборов в спортивных залах спортивного комплекса.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: 2026год - плановый текущий ремонт;

капитального: частичный - 2026 (капитальный ремонт санузлов и душевых в спортивном комплексе

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №2 муниципального образования «Город Донецк»

краткое наименование согласно Уставу: МБУДО СШ №2 г.Донецка.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт, сфера услуг

Виды оказываемых услуг: предоставление дополнительных образовательных услуг для детей 4-18 лет спортивно-оздоровительной направленности, организация досуга; предоставление спортивно-оздоровительных услуг доступных для широких слоев населения

2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: Не доступен всем категориям инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития

2.5. Плановая мощность: 220 человека, при проведении плановых городских мероприятий. еще плюс до 100 и более человек (в зависимости от масштаба мероприятия)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У); ДУ-(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К, О, Г, У); ДУ-(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ-(С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ-(С)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью, избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Полная доступность объекта может быть обеспечена при организации и выполнении следующих мероприятий:

Вход (входы) в здание:

- расширение и обустройство проемов входной двери для доступа МГН в зону бассейна;
- установка поручней (ограждений) на высоте не менее 0,8 м на крыльце главного входа в административное здание, противоскользящего покрытия входной группы.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- организация зоны для коляски на первом этаже;
- обустройство лестницы ведущей к бассейну откидным пандусом для колясок;
- установка тактильных указателей номера этажа на поручнях;
- установка поручней-отбойников в спортивных залах здания;
- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании.

Санитарно-гигиенические помещения

- реконструкция и установка дополнительного вспомогательного оборудования: (опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений) в санузле для МГН категории «К» и «О» в бассейне;
- установка скатов для преодоления порогов в душевой бассейна;
- установка дополнительного вспомогательного оборудования: опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений в санузле в вестибюле здания.

Зальная форма

- установка стационарного подъемника для бассейна;
- установка тактильных полос по путям следования инвалидов к месту занятия;
- установка поручней-отбойников в спортивных залах здания.

Система информации и связи (на всех зонах)

- установка символов доступности во всех доступных для МГН помещениях;
- установка указателей направления, указывающих путь к ближайшему доступному элементу;
- установка системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;
- предусмотреть визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130);

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность объекта для инвалидов с умственными нарушениями.

Доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи, что обеспечит условную доступность; на втором этапе (при наличии таких посетителей) рекомендуется комплексное развитие системы информации и навигации на объекте с использованием контрастных и тактильных схем, предупреждающих на всех путях движения дублирование основной информации рельефно – точечным шрифтом.

Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным.

Обеспечить условия полной доступности инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата возможно путём проведения ремонтных работ по установлению поручней, противоскользящего покрытия входной группы, более удобного размещения оборудования, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета).

Обеспечить условия доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках возможно только путём оказания ситуационной помощи персонала, а впоследствии проведения ремонтных работ и организационных мероприятий: оснащение доступной входной группы, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета). Доступ этой категории на 2,3 этажи не целесообразен.

Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов здания спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2024-2034 годы.

4. Управленческое решение

Таблица 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: Обновление разметки на стоянке машин для инвалидов; Капитальный ремонт: - работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы, ремонт асфальтного покрытия, установка пандуса на тротуарных ступеньках, устройство съездов с тротуара оборудование установка визуальной информации, тактильных обозначений.

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: Оборудование входа: - поручнем (ограждение) на существующем пандусе снаружи здания школы на высоте не менее 0,8 м на крыльце главного входа в здание, - оснащение противоскользящем покрытием существующих пандусов входной группы из резинового рулонного покрытия; - устройство коньков перед входными дверями школы; - организация зоны для коляски на первом этаже; - оснащение тактильными обозначениями.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: организационные мероприятия: приобретение оборудования, установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей. Капитальный ремонт: устройство подъездных путей внутри помещений с целью доступа МНГ в помещение бассейна. - обустройство лестницы ведущей к бассейну откидным пандусом для колясок; - установка тактильных указателей номера этажа на поручнях; - установка поручней-отбойников в спортивных залах здания; - частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <i>Зальная форма</i>	Текущий ремонт: - установка тактильных полос по путям следования инвалидов к месту занятия; - установка поручней-отбойников в спортивных залах здания. Капитальный ремонт: - установка стационарного подъемника для бассейна;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: организационные мероприятия по реконструкции и установке дополнительного вспомогательного оборудования: (опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений) в санузле для МГН категории «К» и «О» в бассейне; - установка скатов для преодоления порогов в душевой бассейна; - установка дополнительного вспомогательного оборудования: опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений в санузле в вестибюле здания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР: Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР: работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы, ремонт асфальтного покрытия, установка пандуса на тротуарных ступеньках, устройство съездов с тротуара
8	Все зоны и участки	Текущий и Капитальный ремонт: Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, пандусов

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ предусмотрен только при выделении средств из регионального и/или

местного бюджетов, на данный момент ремонт не предусмотрен из – за отсутствия финансирования, в рамках исполнения Проекта «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения здания МБУДО СШ №2 в г.Донецке Ростовской области», 2017-П-14.02-МНГ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Условная доступность для всех категорий инвалидов при оказании помощи персонала

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с учредителем Муниципальное учреждение «Отдел культуры и спорта администрации г.Донецк»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование _____ документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- 1 Территории, прилегающей к объекту
- 2 Входа (входов) в здание
- 3 Путей движения в здании
- 4 Зоны целевого назначения объекта
- 5 Санитарно-гигиенических помещений
- 6 Системы информации (и связи) на объекте

Руководитель рабочей группы(должность, Ф.И.О.)

Директор МБУДО СШ № 2 г.Донецка
Колтовскова О.И.


(подпись)


Председатель Донецкого городского
общества инвалидов (ДГОИ)
Шайдерова Е.И.


(подпись)

Капля Р.И.

(подпись)

Ведущий специалист УСЗН
г.Донецка
Сотникова О.В.


(подпись)

Управленческое решение согласовано " _ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Объект образования; Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка), 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствуют поручни	К, О, С	устройство поручней	капитальный ремонт монтаж
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	К, С, Г	установка визуальной информации, тактильных обозначений	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			отсутствуют поручни	К, О	устройство поручней	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандуса	К, С	устройство пандуса	строительство пандусов
1.5	Автостоянка и парковка	есть			отсутствуют тактильные обозначения	К, О	таблички с тактильными обозначениями	текущий ремонт визуальной информации Капитальный ремонт

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход (входы) на территорию
	1.2 Путь (пути) движения на территории
	1.3 Лестница (наружная)
	1.4 Пандус (наружный)
	1.5 Автостоянка и парковка

	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	Категории инвалидов	Основание - ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП)
--	--	---------------------	---

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию	все	3.1
	Информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	3.1
	Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	все	3.2
	Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
	Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	все	СП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (С, Г) ДП-И (У) ВНД (К, О)			капитальный ремонт, установка визуальной информации, тактильных обозначений, строительство, монтаж

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, , С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Объект образования; Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка), 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			отсутствие поручней	К, О, С	изготовление и установка поручней	приобретение и установка
2.2	Пандус (наружный)	есть			отсутствие поручней	К, О	установка наружных пандусов	строительство
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует противоскользящего покрытия;	С	-оснащение противоскользящим покрытием - устройство коньков перед входными дверями школы	приобретение и установка
2.4	Дверь (входная)	есть			отсутствует световой и звуковой маяк отсутствие коньков перед входными дверями школы.	С, Г, К	установка светового и звукового маяка, перед входными дверями школы	приобретение и установка
2.5	Тамбур	есть			отсутствуют тактильные обозначения	К	реконструкция	строительство

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

2 Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная)
	2.2 Пандус (наружный)
	2.3 Входная площадка (перед дверью)
	2.4 Дверь (входная)

№ п/п	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	Категории инвалидов	Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП)
-------	--	---------------------	---

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию	все	3.13
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г) ДП-И (У) ВНД (К, О)			капитальный ремонт, организационные мероприятия: установка звукового и светового маяка

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Объект образования; Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка), 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют тактильные обозначения	С	установка тактильных табличек, направляющих поручней	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует пандус подъемник	К	приобретение подъемника	установка
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствие пандуса	К	установка пандусов	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			нет	К, О, С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	К, О, С		

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
		3.2 Лестница (внутри здания)
		3.3 Пандус (внутри здания)
		3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)
		3.5 Дверь
		3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

№ п/п	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	Категории инвалидов	Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ			
	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения	все	
	Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58
	Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	все	4.14

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, Г, С) ДП-И (У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: приобретение оборудования, установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

3. Объект образования; Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка), 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет							
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствуют: - тактильные обозначения; - отбойники в спортивных залах; - стационарный подёмник для чаши бассейна	С	- установка тактильных табличек и направляющих полос - установка поручней-отбойников в спортивных залах здания. - установка стационарного подёмника для бассейна	Текущий и капитальный ремонт	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет							

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
-----	-------------------------------------	-----	--	--	--	--	--

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I - зона обслуживания инвалидов	4.1 кабинетная форма обслуживания	Категория инвалидов	Основание – ссылка на пункт СНИП, другие документы (ГОСТ, СП)
			4.2 залная форма обслуживания		
			4.3 прилавочная форма обслуживания		
			4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту		
			4.5 кабина индивидуального обслуживания		
		Вариант II - места приложения труда			
		Вариант III - жилые помещения			
		Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)			

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)	все	
	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	3.61

Вариант I - ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВАРИАНТУ ЗОНЫ

	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждений или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)	все	4.12
	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроктированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться	все	4.13
	Покрывте пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м	все	3.22
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	все	3.54 СН иП 23- 05
	Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58
	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	все	3.41

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)	11		текущий ремонт, организационные мероприятия: установка тактильных табличек и направляющих полос

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1 Результаты обследования:

2. Санитарно-гигиенических помещений

Объект образования: Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО СПШ №2 г.Донецка), 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (вестибюль)	есть			отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, С	установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений поручней	текущий ремонт
	Туалетная комната (бассейн)				не оборудована		реконструкция	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Отсутствуют ската для преодоле я порогов в душевой бассейна; тактильные обозначения,		Установка ската для преодоления порогов в душевой бассейна; опорных поручней,	капитальный ремонт

					кнопка вызова помощи, поручни		кнопки вызова, тактильных обозначений поручней	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

5	Санитарно-гигиенические помещения	5.1 Туалетная комната	Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП)	Категории инва
		5.2 Душевая/ ванная комната		
		5.3 Бытовая комната (гардеробная)		
№ п/п	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)			
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ				
	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)			все

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	все	3.72

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДПИ (О, Г, У)			Капитальный ремонт, организационные мероприятия: установка скатов в душевой, опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Системы информации на объекте
Объект образования; Здание спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы №2 муниципальной образования «Город Донецк» (МБУДО СШ №2 г.Донецка), 346300 Ростовская область, г.Донецк, проспект Ленина, 28

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет			отсутствует звуковое оповещение	Г	необходимо внести изменения в программу	индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом в здании объекта	С	изготовление и установка табличек	текущий ремонт

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

	6.1 Визуальные средства
	6.2 Акустические средства
	6.3 Тактильные средства

	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	Категории инвалидов	Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП)
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ		
	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ	все	3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104
	Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	все	3.51
	Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	все	3.52
	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	все	3.53 4.22 ГОСТ Р 51671 и НПБ 104
	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	все	3.55

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)			текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.